تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-7672	Car Motors رقم الملصق	Range Rover	علامة المركبة				
Chassis Number	SALGA2DF6DA122473	Car brand رقم الشاسيه	Vogue	فئة المركبة				
Milage	176,438.00	Man.Year נונשטו	2013	سنة الصنع				

wiiuge	170,430.00	CCa.ii. ca.			C
- الماكينة	Engine	Gear - الجير		Chassis - الشاصي	
		Gear changes and	تشييك على تبديلات الجير +		
Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت			Dent/Repair	طعج/تعديل شاصىي امامي يمين
Timing chain and oil				Front chassis (left)	طعج/تعديل راس شاصي
pump check	مضخة الزيت			Head Dent/Repair	امامي يسار
M - الميكانيك	echanichs	- النظري	Visual	ا - اخ ری	Others
Repair Suspension				Silencer (exhaust)	
System.	تصليح نظام التعليق	No Issues	لا يوجد ملاحظات		تشيك على السيلنسر (الشكمان)
Check tire & Wheel					
alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية				
Engine belt and	er. er. b.				
bearings replacement.	تبديل سير الماكينة + البرينجات				
Engine mount					
replacement.	تبديل كراسي ماكينة				
Rear differential					
mount replacement.	تبديل كرسي دفرنش خلفي				
Coolant and					
temperature hoses check.	تشييك هوزات الماء + الحرارة				
	÷				
Slight engine oil leak. Slight gearbox oil	تهريب زيت ماكينة خفيف				
leak.	تهریب زیت جیر خفیف				
Slight differential oil					
leak	تهریب زیت دفرنش خفیف				
Leakage from	تهريب زيت من مجموعة				
steering box	الستيرنج				
Gear service	سيرفيس جير				
Engine service	سير فيس ماكينة				
Brake service	سير فيس بريك				
General electrical check	تشييك على الكهرباء العامة				
Airbag check	تشيك على الايرباق				
			i	i	

Notes Related to the Car - ملاحظات تخص المركبة	Complete dyeing					صبغ كامل
	المركبة - Notes Related to the Car					

Terms for submitting a vehicle retrieval request

سروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

. احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1. يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يتُم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه - 3

. وجُود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجّراء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثّل راس الشاصي او جّسور الشّاصي - 1 . وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه - 2

. وَدُود عطل رَئيسي في ناقل الْحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في النقرير أعلاه -3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.
The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.
Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

هيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاتي .تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استناذا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هذا لأغراض توضيحية .ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير