

تقرير المركبة					علامة المركبة
Car Sticker	Y-7696	رقم المتعلق	Car Motors	سزائل	فنة المركبة
Chassis Number	JTJPBBCX2P4032557	رقم الشاسيه	Car brand	اوف سبورت	سنة الصنع
Milage	4,747.00	دادعها	Man.Year	2023	
<b>Motor - الماكينة</b>			<b>Gear</b> -齒轮	<b>Chassis</b> - الشاسيه	
No Issues	لا يوجد ملاحظات	No issues	لا يوجد ملاحظات	Rock hit.	ضرب حصا
<b>Mechanics - الميكانيك</b>		<b>Visual</b> - النظري	<b>Others</b> - اخرى		
Coolant and temperature hoses check.	تشبيك هوزات الماء + الحرارة	No Issues	لا يوجد ملاحظات	No Issues	لا يوجد ملاحظات
Engine service	سرفين ماكينة				
<b>ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car</b>					
Complete protection on the body					حماية كاملة على البدوي
<b>Terms for submitting a vehicle retrieval request</b>			<b>شروط تقديم طلب استرجاع المركبة</b>		

<p><b>يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقاً وحصراً عند اتباع الاجراءات أدناه</b></p> <p>الحضور فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الألماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1</p> <p>يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2</p> <p>يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات التالية فقط لا غير في حال ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3</p> <p>وجود ضرر في الشاسي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاسي) مثل راس الشاسي او جسور الشاسي -1</p> <p>وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2</p> <p>وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3</p>
---

**The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:**

1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.

2-The application is submitted through customer service (chat).

**3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:**

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

## هـيونـت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي  
تخلي شركة مزاد قطر صراحةً عن مسؤولية عن دقة أو اكمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة  
يتم توفير هذا التقرير استناداً إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية  
ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر أو لم يذكر في هذا التقرير