تقرير المركبة							
Car Sticker	Y-7661	Car Motors رقم الملصق	اتويوت	علامة المركبة			
Chassis Number	6T1BF9FK6HX726016	Car brand رقم الشاسيه	يرماك	فئة المركبة			
Milage	115,565.00	Man.Yearدונשטו	2017	سنة الصنع			

l

Milage	115,565.00	ادعلا	Man.Year	2017	سنة الصنع
7.0 1	For edition	. 11	C	.1 *11	Cl:
- الماكينة	Engine	- الجير	Gear	- الشاصي	
Slight smoke	دخان بسیط	Shock on Shifting.	دقة على الجير	Front chassis (left) Dent/Repair	طعج/تعديل شاصىي امامي يسار
Check Engine Light.	تشييك ضوء لمبة المحرك	Gearbox delay	تاخير في الجير	Front chassis (Right) Head Dent/Repair	طعج/تعديل راس شاصي امامي يمين
Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت	Gear changes and turbine check	تشبيك على تبديلات الجير + التوربين	Rock hit.	ضرب حصا
Timing chain and oil pump check	تشبیك علی جنزیر الصدر + مضخة الزیت				
M - الميكانيك	echanichs	- النظري	Visual) - ا خ ری	Others
Repair Suspension System.	تصليح نظام التعليق		لا يوجد ملاحظات	Silencer (exhaust)	تشيك على السيلنسر (الشكمان)
Check tire & Wheel	ــــي ـــې ـــي	110133463		CHECK	(0)
alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية				
Gear mount replacement.	تبدیل کراسی جیر				
Engine mount replacement.	تبديل كراسي ماكينة				
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف				
Slight gearbox oil leak.	تهریب زیت جیر خفیف				
Gear service	سیر فیس جیر				
Engine service	سيرفيس ماكينة				
Brake service	سيرفيس بريك				
General electrical check	تشييك على الكهرباء العامة				

ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car				
Complete dyeing	صبغ كامل			
Terms for submitting a vehicle retrieval request	شروط تقديم طلب استرجاع المركبة			

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه - 3

. وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي -1 . وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2

. وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report. Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط و لا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي تخلى شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة . يتم توفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية . ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير