تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-7664	Car Motors رقم الملصق	Jeep	علامة المركبة				
Chassis Number	1c4rjfbt5dc615209	Car brand رقم الشاسيه	يكوروش	فئة المركبة				
Milage	83,250.00	אבורשטו Man.Year	2013	سنة الصنع				

Milage	83,250.00	دادعلا	Man.Year	2013	سنة الصنع
- الماكينة	Engine	- الجير		- الشاصى - Chassis	
	Linginic	J	•••••	Front chassis (left)	طعج/تعديل راس شاصىي
Slight smoke	دخان بسيط	Shock on Shifting.	دقة على الجير	Head Dent/Repair	مامي يسار
Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت	Gear changes and turbine check		Front chassis (Right) Head Dent/Repair	طعج/تعديل راس شاصي مامي يمين
Timing chain and oil	تشييك على جنزير الصدر +				
pump check	مضخة الزيت				
M - الميكانيك	lechanichs	١ - النظري	Visual) - ا خ رى	Others
Repair Suspension		Front windshield		Battery and	
System.	تصليح نظام التعليق	crack	كسر في الزجاج الامامي	alternator check	شييك البطارية والدينامو
Check tire & Wheel alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية	Back light crack	كسر في الضوء الخلفي	Four-wheel-drive	شيك على الدبل
Engine belt and	1 3. 6 33.36	Duck light cruck	ر ي ري	Circuit	J. J
bearings	تبديل سير الماكينة +			Silencer (exhaust)	
replacement.	البرينجات			check	شيك على السيلنسر (الشكمان)
Gear mount					
replacement.	تبدیل کر اسی جیر				
Engine mount replacement.	تبديل كراسي ماكينة				
Front differential					
mount replacement.	تبديل كر سي دفر نش امامي				
Rear differential mount replacement.	تبديل كرسي دفرنش خلفي				
Gear service	سير فيس جير				
Engine service	سير فيس ماكينة				
Brake service	سير فيس بريك				
Airbag check	تشيك على الايرباق	(
				!	·

ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car

Painting the pan, front fender, right and left + rear right fender + front and rear burn

صبغ البانة رفرف امامي يمين يسار +رفرف خلفي يمين +صدام امامي خلفي

Terms for submitting a vehicle retrieval request

شروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الألماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه - 3

.وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي -1

.وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2

وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report. Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط و لا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي .تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استتاذا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية .ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير