تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-7659	Car Motors رقم الملصق	دروف	علامة المركبة				
Chassis Number	MAJTKBFE9GTB57453	Car brand رقم الشاسيه	و جيف	فئة المركبة				
Milage	199,531.00	אבונשטו Man.Year	2016	سنة الصنع				

Milage	199,531.00	ادعلا	²Man.Year	2016	سنة الصنع
- الماكينة	Engine	- الحد	Gear	- الشاصي	Chassis
-,	Linginic	J	4	Front chassis (left)	طعج/تعدیل راس شاصی
Check Engine Light.	تشييك ضوء لمبة المحرك	Shock on Shifting.		Head Dent/Repair	امامي يسار
Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت	Check Axels	تحقق من المحاور	Front chassis (Right) Head Dent/Repair	طعج/تعديل راس شاصىي امامي يمين
Timing chain and oil pump check	تشييك على جنزير الصدر + مضخة الزيت			Rear chassis (left) Head Dent/Repair	طعج/تعديل راس شاصي خلفي يسار
				Rear chassis (Right) Head Dent/Repair	طعج/تعدیل راس شاصی خلفی یمین
M - الميكانيك	echanichs	- النظري	Visual	ا <b>- اخ</b> ری	Others
Repair Suspension System.	تصليح نظام التعليق	No Issues	لا يوجد ملاحظات	Battery and alternator check	تشييك البطارية والدينامو
Check tire & Wheel alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية			Silencer (exhaust) check	تشيك على السيلنسر (الشكمان)
Gear mount replacement.	تبدیل کراسی جیر				
Slight gearbox oil leak.	تهریب زیت جیر خفیف				
Gear service	سير فيس جير				
Engine service	سير فيس ماكينة				
Brake service	سیر فیس بر یك				
					•

# Terms for submitting a vehicle retrieval request

#### تبروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

. احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 بتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يتم الموافقة على طلب أرجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3

. وجُود صَرر في الشاصي (لا يُشمَلُ اي اجَزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثّل راس الشّاصي او جَسُور الشّاصي - 1 . وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه - 2

, وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم نكره في التقرير أعلاه -3 . وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم نكره في التقرير أعلاه -3

# The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

## 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

## ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاتي ـ تخلى شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة ـ يتم توفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة الباتع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية ـ ويعتبر الباتع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير