تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-7660	Car Motors رقم الملصق	اتويوت	علامة المركبة				
Chassis Number	4T1BD1FKXHU221505	Car brand رقم الشاسيه	كامري هايبرد	فئة المركبة				
Milage	132,489.00	Man.Year ^{בוג} שטו	2017	سنة الصنع				

Milage	132,489.00	دعلا	¹ Man.Year	2017	سه الصنع
- الماكينة	Engine	- الجير	· Gear	- الشاصي	Chassis
		~		Front chassis (left)	طعج/تعدیل شاصبی امامی
Check Engine Light.	تشييك ضوء لمبة المحرك	Gearbox delay	تاخير في الجير	Dent/Repair	يسار
Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت			Front chassis (Right) Head Dent/Repair	
Engine roughness	خشونة في الماكينة			Rock hit.	امامي يمين ضرب حصا
	تشييك على جنزير الصدر +				
pump check	بير في . رير مريد مضخة الزيت				
المركانية	echanichs	, jarti	· Visual		Others
Repair Suspension	echanicus	- النظري	Visuui	ا - احری Silencer (exhaust)	Juleis
System.	تصليح نظام التعليق	Back light crack	كسر في الضوء الخلفي	check	تشيك على السيلنسر (الشكمان)
Check tire & Wheel					
alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية				
Gear mount					
replacement.	تبدیل کر اسی جیر				
Engine mount replacement.	تبديل كراسي ماكينة				
Engine weakness.	بين عر <i>مني مدي</i> ضعف في الماكينة				
Slight engine oil leak.	•••				
Gear service	سیر فیس جیر				
Engine service	سیر فیس ماکینة سیر فیس ماکینة				
Brake service	سیر فیس بریك سیر فیس بریك				
General electrical					
check	تشييك على الكهرباء العامة				
Airbag check	تشيك على الايرباق				
	!				

Notes Related to the Car - ملاحظات تخص المركبة							
Complete dyeing The machine needs to be repaired to check the gearing		صبغ كامل بحاجة اصلاح المكينة لتأكيد على الجير					

Terms for submitting a vehicle retrieval request

سروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

. احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الألماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يِّتُم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3

. وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي -1

. وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2 . وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report. Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاتي .تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استتاذًا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية .ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير