		ا امرکبة	تقرير اا		
Car Sticker	Y-7615	رقم الملصق	Car Motors	Nissan	علامة المركبة
Chassis Number	5N1DR3BA7NC235351	رقم الشاسيه	Car brand	Pathfinder	فئة المركبة
Milage	7,571.00	Man.Year دادع ل		2022	سنة الصنع
الماكننة	- Engine	- الحد	Gear	- الشاصب	Chassis
	Liigiile	3 CGu		Rear chassis (Right)	
No Issues	لا يوجد ملاحظات	No issues	لا يوجد ملاحظات	Dent/Repair	طعج/تعديل شاصىي خلفي يمين
				Middle Chassis	
				Dent/Repair	طعج/تعديل وسط الشاصىي
A. N A.					
Mechanichs - الميكانيك		·····	Visual	,	Others
Gear service		No Issues	لا يوجد ملاحظات	No Issues	لا يوجد ملاحظات
Engine service	سيرفيس ماكينة				
General electrical check	تشييك على الكهرباء العامة				
Airbag check	تشيك على الايرباق	,			
9	3.5. 3				
			ļ	ļ	

ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car

Terms for submitting a vehicle retrieval request

مروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يتُم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه - 3 . وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي -1

. وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لمّ يتم ذكره في التقرير أعلاه -2

. وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة بمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges. The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report. Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

هىونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط و لا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي ينجلي حمر المتطرير ينخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسرولية عن فقة أو اكتمال اللينانات الواردة في هذا الونيفة يهّم توفير هذا التقرير استتاذا إلى موافقة البانع ويتم إرفاقه هذا لأغراض توضيحية .ويُعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر أو لم يذكر في هذا التقرير