تقرير المركبة							
Car Sticker	Y-7666	Car Motors رقم الملصق	KIA	علامة المركبة			
Chassis Number	KNADM4126H6105001	Car brand رقم الشاسيه	RIO	فئة المركبة			
Milage	212,860.00	אבור שטו Man.Year	2017	سنة الصنع			

Milage	212,860.00	ادعلا	Man.Year	2017	سنة الصنع
] - الماكينة	Engine	- الجير	Gear	- الشاصي	Chassis
Check Engine Light.	تشييك ضوء لمبة المحرك	Gearbox delay	تاخير في الجير	Front chassis (left) Dent/Repair	طعج/تعديل شاصي امامي يسار
Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت			Front chassis (right) Dent/Repair	طعج/تعديل شاصىي امامي يمين
Engine roughness	خشونة في الماكينة				طعج/تعديل راس شاصي خلفي يسار
Timing chain and oil pump check				Rear chassis (Right) Head Dent/Repair	طعج/تعديل راس شاصي خلفي يمين
Me - الميكانيك	echanichs	- النظري	Visual	ا <b>- اخ</b> ری	Others
Repair Suspension System.	تصليح نظام التعليق	Back light crack	كسر في الضوء الخلفي	Silencer (exhaust) check	تشيك على السيلنسر (الشكمان)
Engine belt and					
bearings replacement.	تبديل سير الماكينة + البرينجات				
Engine mount replacement.	تبديل كراسي ماكينة				
Engine weakness.	ضعف في الماكينة				
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف				
Slight gearbox oil leak.	تهریب زیت جیر خفیف				
Gear service	سیر فیس جیر				
Engine service	سیر فیس ماکینة				
Brake service	سیر فیس بریك				
General electrical					
check	تشييك على الكهرباء العامة				
:					

ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car					
Complete paint except left doors and roof	سبغ كامل عدا ابواب يسار وسقف				
Terms for submitting a vehicle retrieval request	مروط تقديم طلب استرجاع المركبة				

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الألماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه - 3 . وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي -1

. وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2 . وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

## The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

## 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report. Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

## ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط و لا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي تخلى شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة . سبي سروس مرد سروس ويقد الرابع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية . يتم توفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية . ويعتبر البائع الممنؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير