

INTERNATIONAL GERMAN



الدولي الألماني

فحص وصيانة السيارات
فحص بالكمبيوتر * اصلاح مكيفات السيارات * اصلاح كهرباء السيارات

نوع السيارة : BMW / ازرق

رقم اللوحة : 884603

موديل السيارة : 2023

نوع الفحص : شاصى ماكينه جبر

وقت الفحص : 11:20

تاريخ الفحص : 2024-06-11

ملاحظات عامة على السيارة

1 need jack wash السيارة بحاجة لغسيل من الاسفل

2 check gear oil pan gasket oil leak تشييك كاسكيت كرنكيس جبر ترشيح زيت

3 small dent / scratches out side body خدوش وطعجات بسيط بالبودى

4 change tyers + check front bumper sensor تبديل توابير + تشييك حساس صدام امامى

5 serves engine سيرفس ماكينه

1 front bumper الصدام الامامى

فحص
الصبغ

قوة الماكينة: 93 %



★ لم يتم فحص السيارة كهرباء
{اسكندر} وهذا على رغبة العميل

★ The car is not checked electricity
{Scanner} This is the client's desire

توقيع العميل

يتم فحص السيارة كالاتي

- المحرك على الكمبيوتر - الشاصى نظرياً - الجير عن القيادة
- المحل غير مسؤول عن أي أعراض خاصة داخل السيارة قد تفقد أثناء الفحص أو التصليح
- لا يوجد أي ضمان على السيارة بعد الفحص.
- فحص الصبغ بناء على طلب العميل

تليفون: ٦٦٦٦٦٥٣٤, ٣٣٦٦٣٦٦١ - ص.ب: ١٩٦٥٤ - بريد الكتروني: w.checking@yahoo.com - P.O. Box: 19654, Doha - Qatar - Tel: 66666534, 33663661

شارع سلوة، بحوار اشارات اللغانه عبد خالد