

INTERNATIONAL GERMAN



الدولي الألماني

لفحص وصيانة السيارات
فحص بالكمبيوتر * اصلاح مكيفات السيارات * اصلاح كهرباء السيارات

نوع السيارة : BMW / بنى/كم ٤٠٦

رقم اللوحة : 890562

موเดل السيارة : 2023

نوع الفحص : شاصي ماكينة جير

وقت الفحص : 06:50

تاريخ الفحص : 2024-06-08

ملاحظات عامة على السيارة

خدوش وطعجات بالبودي بسيط + خدوش dent / scratches out side body + wheel rim scratches ١

طعجات اسفل السياره اثر مطبات under neath dent by humps ٢

السياره بحاجه لغسيل من الخارج + تشيك توایر clean or wash body + check tyers ٣

سيرفس ماكينة serves engine ٤

١ عتبه يمين right steep board

فحص
الصبغ

% 97

قوة الماكينة:

لم يتم فحص السيارة كهرباء ★
{اسکنر} وهذا على رغبة العميل

★ The car is not checked electricity
{Scanner} This is the client's desire



توقيع العميل

يتم فحص السيارة كالأتي

- المحرك على الكمبيوتر - الشاصي نظرياً - الجير عن القيادة
- الملح غير مسؤوال عن أي أغراض خاصة داخل السيارة قد تفقد أثناء الفحص أو التصليح
- لا يوجد أي ضمان على السيارة بعد الفحص.
- فحص الصبغ بناء على طلب العميل