

# INTERNATIONAL GERMAN



# الدولي الألماني

فحص وصيانة السيارات  
فحص بالكمبيوتر \* اصلاح مكيفات السيارات \* اصلاح كهرباء السيارات

نوع السيارة : بنتلي / ابيض

رقم اللوحة : 11011

موديل السيارة : 2018

نوع الفحص : شاصي ماكينه جير

وقت الفحص : 12:30

تاريخ الفحص : 2024-06-11

## ملاحظات عامة على السيارة

1 wheel rim scratches + dent front bumper خدوش رنجات + طعج صدام امامي

2 need jack wash السياره بحاجه لغسيل من الاسفل

3 small repairing front car تعديل في الواجهه الاماميه بسيط

4 serves engine + serves gear سيرفس ماكينه وسيرفس جير

1 الضدام الامامي front bumper

2 شبكه امامي plastic grill front

فحص  
الصيغ

قوة الماكينة: 92 %



لم يتم فحص السيارة كهرباء  
{اسكنر} وهذا على رغبة العميل

★ The car is not checked electricity  
{Scanner} This is the client's desire

توقيع العميل

يتم فحص السيارة كالاتي

- المحرك على الكمبيوتر - الشاصي نظرياً - الجير عن القيادة
- المحل غير مسؤول عن أي أعراض خاصة داخل السيارة قد تفقد أثناء الفحص أو التصليح
- لا يوجد أي ضمان على السيارة بعد الفحص.
- فحص الصيغ بناء على طلب العميل