

INTERNATIONAL GERMAN



الدولي الألماني

فحص و صيانة السيارات
فحص بالكمبيوتر * اصلاح مكيفات السيارات * اصلاح كهرباء السيارات

نوع السيارة : لكزس / ابيض / كم ٣٤٦٠٦٣
رقم اللوحة : 855231
موديل السيارة : 2023

نوع الفحص : شاصى ماكينه جير
وقت الفحص : 04:55
تاريخ الفحص : 2024-06-11

ملاحظات عامة على السيارة

1 need jack wash السيارة بحاجة لغسيل من الاسفل

1 السيارة حمايه بالكامل car full sticker

فحص
الصبغ

قوة الماكينة: % 94

★ لم يتم فحص السيارة كهرباء
{اسكندر} وهذا على رغبة العميل

★ The car is not checked electricity
{Scanner} This is the client's desire



توقيع العميل

يتم فحص السيارة كالاتي

- المحرك على الكمبيوتر - الشاصى نظرياً - الجير عن القيادة
- المحل غير مسؤول عن أي أعراض خاصة داخل السيارة قد تفقد أثناء الفحص أو التصليح
- لا يوجد أي ضمان على السيارة بعد الفحص.
- فحص الصبغ بناء على طلب العميل