تقرير المركبة							
Car Sticker	Y-7716	Car Motors رقم الملصق	Toyota	علامة المركبة			
Chassis Number	Jtnbf9hk1k3024712	Car brand رقم الشاسيه	Camry	فئة المركبة			
Milage	112,500.00	ורשטו Man.Year	2019	سنة الصنع			

Engine تشييك لفترات الزيت تشييك على جنزير الصدر + مضخة الزيت	Gear changes and	- Gear تشییك على تبدیلات الجیر +	·····	Chassis
تشییك لفترات الزیت تشییك على جنزیر الصدر +	Gear changes and	تشييك على تبديلات الجير +	·····	•;•••••
تشییك لفترات الزیت تشییك على جنزیر الصدر +		سييك على ببديارت الجير +	Front Chassis here	
تشبیك على جنزیر الصدر + مد خة الذبت		التوربين	Dent/Repair	طعج/تعديل شاصي امامي سار
سست بریا			Front chassis (right) Dent/Repair	طعج/تعديل شاصىي امامي يمين
			Rock hit.	نرب حصا
	<u></u>		}	}
		-		
	J			
shanishs	النظر	Vicual	ا ذر م	Others
CHUITICHS	- استوي		,	Others
تصليح نظام التعليق	No Issues			أبيك على السيلنسر (الشكمان)
المديل سير الماكينة +				
ابريجت				
تبدیل کر اسی جیر				
تبديل كراسي ماكينة				
تهريب زيت ماكينة خفيف				
سيرهيس بريك				
	:	i	<u> </u>	:
	تبدیل سیر الماکینة + البرینجات تبدیل کراسی جیر تبدیل کراسی ماکینة تهریب زیت ماکینة خفیف تهریب زیت جیر خفیف تهریب زیت جیر خفیف	الماكينة بالبرينجات الماكينة بالبرينجات البرينجات البرينجات البرينجات البديل كراسي جير الماكينة تبديل كراسي ماكينة البديل كراسي ماكينة البديل كراسي ماكينة البدين البريب زيت جير خفيف البدين البريب زيت من مجموعة السيرنج البسيرنج البدين البدي	لا يوجد ملاحظات الماكينة بالبرينجات البرينجات البرين كراسي ماكينة البرين كراسي ماكينة البرين	Silencer (exhaust) د الماكينة الماكينة + البرينجات البرينجات البرينجات البرينجات البرينجات البرينجات البرينجات البرينجات البريل كراسي ماكينة البريب زيت مير خفيف البستيرنج البستيرنج البستيرنج البريس ميرد

ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car

Painting of the pan + left side + front right fender + front right d

صبغ البانة +جنب يسار +رفرف امامي يمين +باب امامي يمين +صدام امامي خلفي

Terms for submitting a vehicle retrieval request

لمروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

. احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الألماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير اعلاه -3

و وُود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي -1

. وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2 . وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report. Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاتي .تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استتاذًا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية .ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير