تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-7740	Car Motors رقم الملصق	سوزوكي	علامة المركبة				
Chassis Number	JS3JB43V6A4100631	Car brand رقم الشاسيه	جمني	فئة المركبة				
Milage	242,000.00	אבונשטו Man.Year	2010	سنة الصنع				

Milage	242,000.00	ادعل	¹ Man.Year	2010	سنة الصنع
- الماكينة	Engine	- الجير	Gear	- الشاصي	Chassis
Timing chain and oil	,		,	Front chassis (right)	
pump check		Gear clutch check.	تشييك كلتش الجير		طعج/تعديل شاصي امامي يمين
				Front chassis (left)	طعج/تعدیل ر اس شاصبی
				Head Dent/Repair	امامي يسار
				Rock hit.	ضرب حصا
				Rust on the Chassis	حلا اسفل السيارة
M - الميكانيك	echanichs	- النظري	Visual	۔ اخب ی	Others
Repair Suspension	echanichs	- /ـــري	,	Battery and	Others
System.	تصليح نظام التعليق	No Issues	لا يو حد ملاحظات	alternator check	تشييك البطارية والدينامو
Check tire & Wheel	<u> </u>			Air conditioning	3 . 3 .3
alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية			check	تشيك على المكيف
Gear mount				Four-wheel-drive	
replacement.	تبديل كراسي جير			check	تشيك على الدبل
Engine mount					
replacement.	تبديل كراسي ماكينة				
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف				
Slight gearbox oil					
leak.	تهریب زیت جیر خفیف				
Leakage from	تهريب زيت من مجموعة				
steering box	الستيرنج				
Gear service	سیر فیس جیر				
Engine service	سيرفيس ماكينة				

Notes Related to the Car - ملاحظات تخص المركبة					
Complete dyeing		صبغ كامل			
I need to replace the battery and recheck it		بحاجة تبديل البطارية لي اعادة الفحص			
		ie trans i the sinter			

Terms for submitting a vehicle retrieval request

مروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

. احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الألماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يتُم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3

وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي -1

. وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2 . وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report. Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاتي .تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استتاذًا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية .ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير