

بيانات المركبة		بيانات الملاك		بيانات التأمين	
Car Sticker	Y-7811	رقم الملصق	Car Motors	انتويوت	علامة المركبة
Chassis Number	RKLBB9HE8H5189683	رقم الشاسيه	Car brand	الوروك	فئة المركبة
Milage	254,095.00	نوع الوقود	Man.Year	2017	سنة الصنع

ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car	
البيانات	البيانات
Complete paint except for the roof and trunk door	صبغ كامل عدا السقف وباب الشنطة
<b>Terms for submitting a vehicle retrieval request</b>	<b>شروط تقديم طلب استرجاع المركبة</b>
	<p>يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقاً وضمن انتهاء اجراءات انتقال الملكية من مركبنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية - 1</p> <p>اصدار فحص المركبة عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر - 2</p> <p>يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر - 3</p> <p>يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات التالية فقط لا غير في حال ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه - 1</p> <p>وجود ضرر في الشاسي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاسي) مثل راس الشاسي او جسور الشاسي - 2</p> <p>وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه - 3</p> <p>وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه - 3</p>
<b>The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:</b>	
1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.	
2-The application is submitted through customer service (chat).	
<b>3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:</b>	
Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.	
The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.	
Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.	
<b>هذا التقرير هو انتداب</b>	
<p>يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي.</p> <p>تحلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة.</p> <p>يتم توفير هذا التقرير استناداً إلى موافقة البائع وبنهاية إرفاقه هنا لأغراض توظيفية.</p> <p>ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر أو لم يذكر في هذا التقرير.</p>	