تقرير المركبة							
Car Sticker	Y-7803	Car Motors رقم الملصق	NISSAN	علامة المركبة			
Chassis Number	1N4AA51E2AC844085	Car brand رقم الشاسيه	MAXIMA	فئة المركبة			
Milage	108,831.00	Man.Year נונשטו	2010	سنة الصنع			

Chassis Number	IN4AA51EZAC844085	رعم المعتب	Car brana	IVIANIVIA	عه اعرب
Milage	108,831.00	ادعلا	∆Man.Year	2010	سنة الصنع
- الماكينة	Engine	- الجير	Gear	Chassis - الشاصي	
Timing chain and oil	تشييك على جنزير الصدر +			Front chassis (left)	طعج/تعديل راس شاصىي
pump check	مضخة الزيت	Gearbox weakness	ضعف في الجير	Head Dent/Repair	امامي يسار
				Front chassis (Right)	
				Head Dent/Repair	مامي يمين '
				Rock hit.	ضرب حصا
				Rust on the Chassis	حلا اسفل السيارة
	<u> </u>				
	:				
M - الميكانيك	lechanichs	- النظري	Visual	) - ا <b>خ</b> رى	Others
Check Suspenssion				Air conditioning	
System.	تشيك نظام التعليق	No Issues	لا يوجد ملاحظات	check	شيك على المكيف
Engine belt and					
bearings	تبديل سير الماكينة +			Four-wheel-drive	t.ti t 2t *
replacement.	البرينجات			check	شيك على الدبل
Gear mount replacement.	تبدیل کر اسي جير			Silencer (exhaust) check	شيك على السيلنسر (الشكمان)
Engine mount	3 6 3 5				, , , , , , ,
replacement.	تبدیل کر اسی ماکینة				
Slight engine oil leak.	·;·····	`			
Leakage from	تهريب زيت من مجموعة				
steering box	الستيرنج				
Gear service	سير فيس جير				
Engine service	سيرفيس ماكينة				
Brake service	سير فيس بريك				
General electrical				-	
check	تشييك على الكهرباء العامة				

ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car				
Complete dyeing	صبغ كامل			
Terms for submitting a vehicle retrieval request	شروط تقديم طلب استرجاع المركبة			

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الآلماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يتُم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الدالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه - 3

. وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي -1

. وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2 . وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

## The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

## 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report. Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

## ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاتي .تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استتاذًا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية .ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير