تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-7802	Car Motors رقم الملصق	Toyota	علامة المركبة				
Chassis Number	JTMBD31V685125768	Car brand رقم الشاسيه	RAV4	فئة المركبة				
Milage	151,550.00	אבונשטו Man.Year	2008	سنة الصنع				

Milage	151,550.00	אבוגשלו Man.Year		2008	سنة الصنع
ا - الماكينة	Engine	- الجير	- Gear	- الشاصي	Chassis
Slight smoke	دخان بسيط	Gear changes and turbine check	تشييك على تبديلات الجير + التوربين	Front chassis (left) Head Dent/Repair	طعج/تعديل راس شاصي امامي يسار
Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت			Front chassis (Right) Head Dent/Repair	طعج/تعديل راس شاصىي امامي يمين
Engine roughness	خشونة في الماكينة				
Timing chain and oil	تشييك على جنزير الصدر +				
pump check	مضخة الزيت				
Me - الميكانيك	a chamich a	te eta	· Visual		Othors
			- visuai	۱ - اکثری	Others
Repair Suspension System.	تصليح نظام التعليق	Front windshield crack	كسر في الزجاج الامامي	No Issues	لا يوجد ملاحظات
Check tire & Wheel	<u> </u>	- Crack	ر ي د ي د ي		
alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية	Front light crack	كسر في الضوء الامامي		
Engine belt and bearings	تبديل سير الماكينة +				
replacement. Gear mount replacement.	البرينجات تبديل كراسي جير				
Engine mount replacement.	بین کر سی مینه تبدیل کر اسی ماکینهٔ				
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف				
Leakage from steering box	تهريب زيت من مجموعة الستيرنج				
Gear service	سير فيس جير				
Engine service	سيرفيس ماكينة				
Brake service	سیر فیس بر یك				
General electrical check	تشبيك على الكهرباء العامة				
Airbag check	تشيك على الايرباق				
<u>i</u>		<u> </u>		İ	1

ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car								
Complete dyeing				غ كا <i>مل</i>	صب			
Terms for submitting a vehicle retrieval request			شروط تقديم طلب استرجاع المركبة					

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه احصار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكبة -1 يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2 يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3 .وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي -1 .وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2 .وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاني .تخلى شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استتاذا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هذا لأغراض توضيحية .ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير