تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-7860	Car Motors رقم الملصق	لاند كروزر	علامة المركبة				
Chassis Number	JTMDU09J9A4025118	Car brand رقم الشاسيه	يج	فئة المركبة				
Milage	260,282.00	אבונשטו Man.Year	2010	سنة الصنع				

мпаде	260,282.00	,35-	-мап.теаг	2010	C
- الماكينة	Engine	- الجير	Gear	Chassis - الشاصي	
Slight smoke		Gearbox delay	تاخير في الجبر	Front chassis (left) Dent/Repair	طعج/تعديل شاصىي امامي سار
Check Engine Light.	تشييك ضوء لمبة المحرك	Gear changes and	تشييك على تبديلات الجير +	Front chassis (right) Dent/Repair	طعج/تعديل شاصي امامي يمين
Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت	{	!	Rock hit.	غرب حصا
Timing chain and oil					
pump check				Rust on the Chassis	ملا اسفل السيارة
Misfire in engine.	. تقطيعة /خلل في المحرك				
M - الميكانيك	a sha mi sha	, trati	Visual	اخر	Others
Repair Suspension	echanicus	- التقري		۔ ہگری Air conditioning	Others
System.	تصليح نظام التعليق	Back light crack	كسر في الضوء الخلفي		شيك على المكيف
Check tire & Wheel alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية		كسر في الضوء الامامي	Four-wheel-drive	شيك على الدبل
Engine belt and bearings replacement.	تبديل سير الماكينة + البرينجات			Silencer (exhaust) check	شيك على السيلنسر (الشكمان)
Gear mount replacement.	تبدیل کر اسي جير				
Engine mount replacement.	تبديل كراسي ماكينة				
Front differential mount replacement. Rear differential	تبدیل کر سی دفر نش امامی				
mount replacement.	تبديل كرسي دفرنش خلفي				
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف				
Slight gearbox oil leak.	تهریب زیت جیر خفیف				
Slight differential oil leak	تهریب زیت دفرنش خفیف				
Leakage from steering box	تهريب زيت من مجموعة الستيرنج				
Gear service	سیر فیس جیر				
Engine service	سيرفيس ماكينة				
Brake service	سیر فیس بریك				
General electrical check	تشييك على الكهرباء العامة				
		<u> </u>			

المركبة - Notes Related to the Car						
Complete dyeing					صبغ كامل	

Terms for submitting a vehicle retrieval request

شروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الألماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1

يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه - 3. . وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصيي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي - 1

. وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2

. وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.
The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

report.

ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاتي .تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استتاذا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هذا لأغراض توضيحية .ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير