تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-7837	Car Motors رقم الملصق	انفنت	علامة المركبة				
Chassis Number	JN1CV7AP3EM800149	Car brand رقم الشاسيه	Q50	فئة المركبة				
Milage	133,709.00	Man.Year בונ ع	2014	سنة الصنع				

мііаде	133,709.00	,52-	-мап.теаг	2014	نت التتن
- الماكينة	Engine	- الجير	Gear	- الشاصي	Chassis
				Rear chassis (left)	طعج/تعديل راس شاصىي خلفي
Check Engine Light.	تشييك ضوء لمبة المحرك	Gearbox weakness	i	Head Dent/Repair	سار
Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت	Gear changes and turbine check		Rear chassis (Right) Head Dent/Repair	طعج/تعديل راس شاصىي خلفي ىين
Engine roughness	خشونة في الماكينة	ļ		Rock hit.	ىرب حصا
Timing chain and oil					
pump check	مضخة الزيت				
		ļ			
/2 *1 a *1		****	\ C	• •	Oil
	echanichs	- النظري	Visual	- احرى	Others
Repair Suspension System.	تصليح نظام التعليق	No Issues	لا به حد ملاحظات	Steering joints check	ليك على الجمبينات البانة
Check tire & Wheel	ے کے ہے۔	110 133003		Silencer (exhaust)	
alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية			check	ليك على السيلنسر (الشكمان)
Engine belt and					
bearings	تبديل سير الماكينة +				
replacement. Gear mount	البرينجات				
replacement.	تبدیل کر اسی جیر				
Engine mount		<u> </u>			
replacement.	تبديل كر اسي ماكينة				
Rear differential	the second of the				
mount replacement.	تبدیل کر سي دفر نش خلفي				
Coolant and temperature hoses					
	تشييك هوزات الماء + الحرارة				
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف				
Leakage from	تهريب زيت من مجموعة				
steering box	الستيرنج	<del></del>			
Gear service	سير فيس جير	<del>!</del>			
Engine service	سيرفيس ماكينة	<del>{</del>			
Brake service General electrical	سير فيس بريك				
check	تشييك على الكهرباء العامة				
		<u> </u>			

# Notes Related to the Car - ملاحظات تخص المركبة

Painting the front left fender + the front right door + the left rear fender + the front and rear bumper + the rest of the paint is faded

صبغ رفرف امامي يسار +باب امامي يمين +رفرف خلفي يسار +صدام امامي خلفي +باقي الصدغ ماهت

## Terms for submitting a vehicle retrieval request

## لمروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الإلماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1

يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2 يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3

. وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جُسور الشاصي -1

.وجود عطل رئيسي في المُحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2

وجود عطل رئيسيّ فيّ ناقل الحركة يمنع المركبة من التحركُ في الطرقات بشكل طبّيعي ما لم يتم ذكرهٌ في التقرير أعلاه -3

# The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

#### 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

### ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاتي .تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استناذا إلى موافقة الباتع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية .ويعبر الباتع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير