		تقرير المركبة		
Car Sticker	Y-7833	Car Motors رقم الملصق	NISSAN	علامة المركبة
Chassis Number	5N1DR3BA7NC235351	Car brand رقم الشاسيه	PATHFINDER	فئة المركبة
Milage	7,571.00	Man.Yearدادع ل	2022	سنة الصنع

			Car brana		_
Milage	7,571.00	ادعلا	Man.Year	2022	ننة الصنع
- الماكنة	- Engine	<b>- الجي</b> ر	Goar	- الشاصي	Chassis
- (محاسب	- Lingille	- '	Geui	Rear chassis (Right)	CHUSSIS
No Issues	لا يوجد ملاحظات	No issues	لا به حد ملاحظات	Dent/Repair	عج/تعديل شاصىي خلفي يمين
	. 3	. 10 100 000	. 3	Rock hit.	
				Middle Chassis	سرب حصا
				Dent/Repair	عج/تعديل وسط الشاصىي
N - الميكانيك	Mechanichs	- النظري	Visual	) - اخرى	Others
Gear service	.,	No Issues	لا يوجد ملاحظات		يوجد ملاحظات
Engine service	سيرفيس ماكينة				
Airbag check	تشيك على الايرباق				
General electrical					
	تشبيك على الكهرباء العامة				
	تشييك على الكهرباء العامة				
	تشييك على الكهرباء العامة				
	تشييك على الكهرباء العامة				
	تشييك على الكهرباء العامة				
	تشييك على الكهرباء العامة				
	تشييك على الكهرباء العامة				
	تشييك على الكهرباء العامة				
	تشييك على الكهرباء العامة				
	تشييك على الكهرباء العامة				
	تشييك على الكهرباء العامة				
	تشييك على الكهرباء العامة				
	تشييك على الكهرباء العامة				
	تشييك على الكهرباء العامة				
	تشييك على الكهرباء العامة				
General electrical check	تشييك على الكهرباء العامة				
	تشييك على الكهرباء العامة				
	تشييك على الكهرباء العامة				
			ات تخص المركبة - Car		

## Terms for submitting a vehicle retrieval request

نسروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1. يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يم تعليم القطب عن طريق هنده المصدور (الدرنسية) من الحق تطبيق مراد للمرا -2 يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3.

. وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء آخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي -1 . وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2

وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

## The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

## 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

## هىونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا ققط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاتي .تخلى شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استتاذا إلى مواققة البائع ويتم إرفاقه هذا لأغراض توضيحية .ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير