تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-7813	Car Motors رقم الملصق	Toyota	علامة المركبة				
Chassis Number	6T1BF9FK6EX498157	Car brand رقم الشاسيه	Glx	فئة المركبة				
Milage	166,015.00	ורשטו Man.Year	2014	سنة الصنع				

Milage	166,015.00	אבובשטן Man.Year		2014	سنة الصنع
- الماكينة	Engine	- الجير	Gear	- الشاصي	Chassis
Timing chain and oil pump check	تشييك على جنزير الصدر +	Gear changes and turbine check	تشييك على تبديلات الجير + التوربين	Rear chassis (Right) Dent/Repair	طعج/تعديل شاصىي خلفي يمين
				Front chassis (left) Head Dent/Repair	طعج/تعديل راس شاصىي
				Front chassis (Right) Head Dent/Repair	
				Rock hit.	ضرب حصا
M - الميكانيك	echanichs	- النظري	Visual	ا - اخ ری	Others
Repair Suspension	e teli ite t	NI- I		Air conditioning	· child:
System. Check tire & Wheel	تصليح نظام التعليق	NO ISSUES	لا يوجد ملاحظات	спеск	نبيك على المكيف
alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية				
Engine belt and bearings	تبديل سير الماكينة +				
replacement. Engine mount	البرينجات				
replacement.	تبدیل کر اسی ماکینة				
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف				
Slight gearbox oil leak.	تهریب زیت جیر خفیف	4			
Gear service	سیر فیس جیر				
Engine service	سير فيس ماكينة				
Brake service General electrical	سیر فیس بریک				
check	تشييك على الكهرباء العامة				
Airbag check	تشيك على الايرباق				
		<u> </u>			<u> </u>

Notes Related to the Car - ملاحظات تخص المركبة صبغ كامل

Terms for submitting a vehicle retrieval request

نىروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يتم العليم الصلب عن طريق خدمه العمرة (الدرنسة) من داخل تطبيق مراد قطر -2 يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3

وجُود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجَزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي -1

. وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2 . وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).
- 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.