تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-7846	Car Motors رقم الملصق	Toyota	علامة المركبة				
Chassis Number	JTMHX09J7F5054269	Car brand رقم الشاسيه	GXR	فئة المركبة				
Milage	266,332.00	אבונשטו Man.Year	2015	سنة الصنع				

Milage	266,332.00	دعلا	Man.Year	2015	سنة الصنع
i e t	Fundan	. 11	C	.1.21	Cl:-
- الماكينة	Engine	- الجير	- Gear	- الشاصي	
Slight smoke	دخان بسيط	Gearbox weakness	ضعف في الجير	Front chassis (left) Dent/Repair	طعج/تعديل شاصي امامي يسار
Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت	Gear changes and turbine check		Front chassis (Right) Head Dent/Repair	طعج/تعديل راس شاصىي امامي يمين
Timing chain and oil	تشييك على جنزير الصدر +				
pump check	مضخة الزيت			Rock hit.	ضرب حصا
				Rust on the Chassis	حلا اسفل السيارة
		N			
	echanichs	- النظري	- Visual	ا - ا <b>خ</b> رى	Others
Repair Suspension	e tell ite te	NI- I		Four-wheel-drive	t.11 t d **
System.	تصليح نظام التعليق	No issues	لا يوجد ملاحظات	<u>;</u>	تشيك على الدبل
Check tire & Wheel alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية			Silencer (exhaust) check	تشيك على السيلنسر (الشكمان)
Engine belt and					
bearings replacement.	تبديل سير الماكينة + البرينجات				
Engine mount	ببريب				
replacement.	تبديل كراسي ماكينة				
Front differential					
mount replacement.	تبديل كرسي دفرنش امامي				
Rear differential					
mount replacement.	تبديل كرسي دفرنش خلفي				
Coolant and temperature hoses					
check.	تشييك هوزات الماء + الحرارة				
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف				
Gear service	سير فيس جير				
Engine service	سير فيس ماكينة				
Brake service	سير فيس بريك				
General electrical					
check	تشييك على الكهرباء العامة				
				<u> </u>	

## ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car Complete paint except for the roof and trunk door + front and

rear bumper

صبغ كامل عدا السقف وباب الشنطة +صدام امامي خلفي

## Terms for submitting a vehicle retrieval request

## للروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1

يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يتُم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3

وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل أي اجراء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي أو جسور الشاصي -1 . وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2

.وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).
- 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report. Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

## ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي تخلى شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة . ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر أو لم يُذكر في هذا التقرير