تقرير المركبة							
Car Sticker	Y-7927	Car Motors رقم الملصق	Jeep	علامة المركبة			
Chassis Number	3C4NJDBB5MT576393	Car brand رقم الشاسيه	Compass	فئة المركبة			
Milage	34,905.00	Man.Yearدادعكا	2021	سنة الصنع			

- الماكينة Timing chain and oil pump check	تشييك على جنزير الصدر +	- الجير	•		
Timing chain and oil	تشييك على جنزير الصدر +	- الحير			
			Gear	- الشاصي	Chassis
		Gear changes and turbine check	تشييك على تبديلات الجير + التوربين	Front chassis (left) Dent/Repair	طعج/تعديل شاصىي امامي يسار
				Front chassis (right) Dent/Repair	طعج/تعديل شاصىي امامي يمين
				Rock hit.	ضرب حصا
state at a	a ala suni ala a		Viewel		Othors
	ecnanicns	- النظري	visuai	١ - اكثرى	otners
	تشيك نظام التعليق	No Issues	لا يوجد ملاحظات	No Issues	لا يوجد ملاحظات
alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية				
Engine belt and					
		·			
	<u> </u>	-			
	}	.			
Druke Service	سیرقیس بریت				
	تشيك نظام التعليق	No Issues	Visual لا يوجد ملاحظات) - اخری No Issues	Others پرجد ملاحظات

Painting of the pan + front fender, right and left, rear door left, front and rear bumper

صبغ البانة +رفرف امامي يمين يسار +باب خلفي يسار +صدام امامي خلفي

Terms for submitting a vehicle retrieval request

سروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

. احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 بتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يتُم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا عير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3

. . جود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثّل راس الشّاصي او جسور الشّاصي . . وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2 . وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.
The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.
Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاني .تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استتاذًا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هذا لأغراض توضيحية .ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير