

INTERNATIONAL  
GERMAN



الدولي الألماني

فحص وصيانة السيارات  
فحص بالكمبيوتر \* اصلاح مكيفات السيارات \* اصلاح كهرباء السيارات

نوع السيارة : bmw

رقم اللوحة : 342603

موديل السيارة : 2019

نوع الفحص : chassis engine gear

وقت الفحص : 01:35

تاريخ الفحص : 2024-07-01

ملاحظات عامة على السيارة

dent front right door ١

dent / scratches out side body small + wheel rim scratches ٢

front winshield dirty ٣

Body parts repaired ٥

dents under neath by stone ٦

change brake pads and refacing drums ٧

rusty under the car bolt ٨

front head lamp bracket broken right ٩

engine /gear Service ١٠

gear shift shock ١١

neet to reprograming by computer ١٢



kit rear right fender 1/2 ١

front right fender ٢

trunk 1/4 + rear bumper 1/4 ٣

haif sitcker front ٤

rear sticker bumper 3/4 ٥

فحص  
الصبغ

قوة الماكينة: % 91

توقيع العميل

يتم فحص السيارة كالاتي

- المحرك على الكمبيوتر - الشاصي نظرياً - الجير عن القيادة
- المحل غير مسؤول عن أي أعراض خاصة داخل السيارة قد تفقد أثناء الفحص أو التصليح
- لا يوجد أي ضمان على السيارة بعد الفحص.
- فحص الصبغ بناء على طلب العميل