تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-7967	Car Motors رقم الملصق	Kia	علامة المركبة				
Chassis Number	KNAB25121NT977456	Car brand رقم الشاسيه	Piconto	فنة المركبة				
Milage	50,308.00	Man.Year ^{בונ} שטו	2022	سنة الصنع				

Milage	50,308.00	ادعلا	Man.Year	2022	سنة الصنع
- الماكينة	Engine	- Gear - الجير		Chassis - الشاصي	
		<i>J.</i> .	,	Front chassis (left)	طعج/تعديل راس شاصىي
Check Engine Light.	تشييك ضوء لمبة المحرك	No issues		Head Dent/Repair	امامي يسار
Timing chain and oil	تشييك على جنزير الصدر +			Front chassis (Right)	طعج/تعديل راس شاصىي
pump check	مضخة الزيت			Head Dent/Repair	مامي يمين
		:			[
	<u> </u>				
M - الميكانيك	echanichs	- النظري) - ا خ رى	Others
Repair Suspension				Battery and	
System.	تصليح نظام التعليق	No Issues	لا يوجد ملاحظات	alternator check	ثىييك البطارية والدينامو
Check tire & Wheel					
alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية				
Engine belt and					
bearings	تبديل سير الماكينة +				
replacement.	البرينجات				
Gear service	سير فيس جير				
Engine service	سيرفيس ماكينة				
	Note	es Related to the	ات تخص المركبة - Car	ملاحظ	

صبغ رقرف امامي يمين يسار +صدام امامي څلفي Painting the front fender, right, left + front and rear bumper

Terms for submitting a vehicle retrieval request

لمروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

. احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 بتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يتم الموافقة على طلب أرجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا عير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3

. وجُود صَرر في الشاصي (لا يشمل اي اجَّزاء اخرى مرتبطة بالشاصي مُثل راس الشّاصي او جَسُور الشّاصي - 1 . وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه - 2 . وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه - 3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).
- 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.
The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.
Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاتي ـ تخلى شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة ـ يتم توفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة الباتع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية ـ ويعتبر الباتع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير