تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-7941	Car Motors رقم الملصق	GMC	علامة المركبة				
Chassis Number	3gtu2nec1gg133500	Car brand رقم الشاسيه	Sierra	فئة المركبة				
Milage	292,450.00	Man.Year <sup>בונ</sup> שטו	2016	سنة الصنع				

Milage	292,450.00	ادعن	Man.Year	2016	إسته الصنع
*					
Engine - الماكينة		Gear - الجير		Chassis - الشاصي	
Check Engine Light.	تشييك ضوء لمية المحرك	Shock on Shifting.		Front chassis (left) Head Dent/Repair	طعج/تعديل راس شاصىي امامي يسار
Timing chain and oil	تشبيك على جنزير الصدر +	Gear changes and	تشييك على تبديلات الجير +	Front chassis (Right)	طعج/تعديل راس شاصىي
pump check	مضخة الزيت	turbine check	التوربين	Head Dent/Repair Rock hit.	امامي يمين ضرب حصا
				Chassis not	صرب حصا فحص الشاصي غير دقيق
				inspected due to gar	لعصل المناصبي عير دقيق لوجود جار
M - الميكانيك	echanichs	- النظري	Visual	) - اخرى	Others
Repair Suspension		ي	<b>V</b> 13001		
System.	تصليح نظام التعليق	No Issues	لا يوجد ملاحظات	No Issues	لا يوجد ملاحظات
Check tire & Wheel	<u> </u>				
alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية				
Engine belt and					
bearings replacement.	تبديل سير الماكينة + البرينجات				
Engine mount	بيريب				
replacement.	تبديل كراسي ماكينة				
Gear service	سير فيس جير				
Engine service	سير فيس ماكينة				
Brake service	سير فيس بريك				
General electrical	in the children				
check	تشييك على الكهرباء العامة				
Airbag check	تشيك على الايرباق				
		•			

Notes Related to the Car - ملاحظات تخص المركبة						
	صبغ کامل					
	. ــــبى ـــــــــــــــــــــــــــــــ					
	ملاحظات بحص المركبة - Car إ					

## Terms for submitting a vehicle retrieval request

## سروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

. احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الألماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يتُم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3

وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي -1

. وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2 . وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

# The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

### 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

#### ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاتي .تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استتاذًا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية .ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير