

# INTERNATIONAL GERMAN



# الدولي الألماني

فحص بالكمبريوتر \* اصلاح مكيفات السيارات \* اصلاح كهرباء السيارات  
لفحص وصيانة السيارات

نوع السيارة : لاتدكروزر / اسود/كم ٦١٧٠٠

رقم اللوحة : 615528

موديل السيارة : 2023

نوع الفحص : شاصي ماكينه جير

وقت الفحص : 07:25

تاريخ الفحص : 2024-06-30

## ملاحظات عامة على السيارة

- ١ front fender bolts open before+ changed front right door تم تبديل باب امامي يمين + تم فك برا
- ٢ front winshield dirty نقرات في الزجاج الامامي
- ٣ dent / scratches out side body + wheel rim scratches خدوش وطعجات بالبودي + خدوش رنج
- ٤ Under neath rusting and dented by stone حلا وطعجات حصا اسفل السيارة
- ٥ dent front right + left fender +front left door طعج رفراف امامي يمين يسار+باب امامي يسار
- ٦ dent front right center chasiss طعج وسط الشاصي الامامي يمين
- ٧ dent both body support front at chasiss طعج قاعدة البودي على الشاصي امامي يمين
- ٨ front side accident Reaparing + pairts body تعديل في الواجهه + اجزاءمن البودي
- ٩ dent step board bracket طعج قواعد الدواسات
- ١٠ serves engine + serves gear سيرفس ماكينه + سيرفس جير

١ ربع الدواسه يسار مصبوغ

٢ ربع الباته مصبوغ

٣ باب امامي يمين مصبوغ

٤ باقى السيارة حمايه

فحص  
الصبغ

قوة الماكينة: % 92



توقيع العميل

يتم فحص السيارة كالاتي

- المحرك على الكمبريوتر - الشاصي نظريا - الجير عن القيادة

- المحل غير مسؤول عن أي أغراض خاصة داخل السيارة قد تفقد أثناء الفحص أو التصليح

- لا يوجد أي ضمان على السيارة بعد الفحص.

- فحص الصبغ بناء على طلب العميل

تليفون: ٦٦٦٦٦٥٣٤, ٣٣٦٦٣٦٦١ - ص.ب: ١٩٦٥٤ - بريد الكتروني: w.checking@yahoo.com - P.O. Box: 19654, Doha - Qatar - Tel: 66666534, 33663661

شارع سلوى بجوار إشارات اللغانم وعين خالد