تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-7946	Car Motors رقم الملصق	Jeep	علامة المركبة				
Chassis Number	1c3NJDGB7GD786612	Car brand رقم الشاسيه	compass	فئة المركبة				
Milage	115,173.00	Man.Yearدادعل	2016	سنة الصنع				

Milage	115,173.00	ادعلا	¹Man.Year	2016	سنة الصنع
- الماكينة	Fngine	- الحد	Gear	- الشاصي	Chassis
	تشییك على جنزیر الصدر +				
pump check		turbine check	تشييك على تبديلات الجير + التوربين	Pront chassis (leπ) Dent/Repair	طعج/تعدیل شاصیی امامی یسار
				Front chassis (right) Dent/Repair	طعج/تعديل شاصىي امامي يمين
				Rock hit.	ضرب حصا
M - الميكانيك	echanichs	- النظري	Visual) - اخرى	Others
Repair Suspension	cenamens	پ	,		Janers
System.	تصليح نظام التعليق	No Issues	لا يوجد ملاحظات	Air conditioning check	تشيك على المكيف
Engine belt and					
bearings	تبديل سير الماكينة +				
replacement.	البرينجات				
Gear mount replacement.	تبدیل کراسی جیر				
Engine mount	٠ و ال				
replacement.	تبديل كراسي ماكينة	{			
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف				
Slight gearbox oil					
leak.	تهریب زیت جیر خفیف				
Gear service	سير فيس جير	!			
Engine service	سيرفيس ماكينة	<u></u>			
Brake service	سيرفيس بريك				
General electrical check	تشييك على الكهرباء العامة				

ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car Painting the pan + front fender, right and left + front and rear صبغ البانة +رفرف امامي يمين يسار +صدام امامي خلفي bumpers

Terms for submitting a vehicle retrieval request

ئىروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الألماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2 يتُم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3

. وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي -1 . وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2 . وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report. Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط و لا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي تخلى شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة . يتم توفير هذا النقوير استنادًا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية . ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير