تقرير المركبة									
Car Sticker	Y-7952	Car Motors رقم الملصق	Toyota	علامة المركبة					
Chassis Number	Mhkef8cf0pk020269	Car brand رقم الشاسيه	Rush	فئة المركبة					
Milage	28,100.00	Man.Year ^{בוב} שטו	2023	سنة الصنع					
Milage	,	אבור ארן Man.Year		الصنع					

Milage	28,100.00	ادعل	Man.Year	2023	سنة الصنع
- الماكينة	Engine	- الجير	Gear	- الشاصي	Chassis
No Issues	لا يوجد ملاحظات		لا يوجد ملاحظات	No issues	لا يوجد ملاحظات
	<i>ـ پر</i> ب مرست	110 1330C3	، پرب مرست	110 1330C3	<i>ـ پر</i> ب مرـــــــ
			ļ		
M - الميكانيك	echanichs	- النظري	Visual) - اخرى	Others
Gear service		No Issues	لا يوجد ملاحظات		لا يوجد ملاحظات
			ړ پوجد هرمدد	110 155005	د پرجد مرحددت
Engine service	سير فيس ماكينة				
	Note	s Palated to the	ات تخص المركبة - Car	ملاحظ	
Olema	Note	.s related to tile			Okay
Okay					
Terms for submitting a vehicle retrieval request				اع المركبة	شروط تقديم طلب استرجا

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2 يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3 .وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي -1 .وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2 .وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة بمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط و لا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي .تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استتاذا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية .ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير