تقرير المركبة							
Car Sticker	Y-7969	Car Motors رقم الملصق	Honda	علامة المركبة			
Chassis Number	MAKGN2623N4100339	Car brand رقم الشاسيه	City	فنة المركبة			
Milage	97,696.00	Man.Yearدادعكا	2022	سنة الصنع			

- الماكينة No Issues	· Engine	- الجير	Gear	- الشاصي	Chassis
				***************************************	
	لا يوجد ملاحظات	No issues	لا يوجد ملاحظات	Rear chassis (Right) Dent/Repair	عج/تعديل شاصىي خلفي يمين
				Front chassis (Right) Head Dent/Repair	
				Rear chassis (left) Head Dent/Repair	لعج/تعديل راس شاصىي خلفي بار
				Rock hit.	ىرب حصا
	1echanichs	p	Visual	ا - اخرى	
lo issues	لا يوجد ملاحظات	No Issues	لا يوجد ملاحظات	No Issues	يوجد ملاحظات
		\   			
	Note	es Related to the	ات تخص المركبة - Car	ملاحظ	
Pantry paint + right	rear fender + trunk do			+باب الشنطة +صدام امامي خا	بغ البانة +رفرف خلفي يمين
oumper					

## Terms for submitting a vehicle retrieval request

# شروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1. يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يم تقديم الطلب عل طريق حدمه العماد (الدردسة) من داخل تطليق مراد قطر - 2 يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه - 3

يجم الحارب على الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي -1

. وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم نكره في التقرير أعلاه -2

وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

#### The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

### 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

#### هىونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاتي .تخلى شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استتاذا إلى موافقة الباتع ويتم إرفاقه هذا لأغراض توضيحية .ويعتبر الباتع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير