تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-7973	Car Motors رقم الملصق	ي ادنو يه	علامة المركبة				
Chassis Number	KMHCT41C1EU526489	Car brand رقم الشاسيه	تنسكأ	فئة المركبة				
Milage	259,044.00	Man.Yearدادعكا	2014	سنة الصنع				

Milage	259,044.00	ادعن	<sup>1</sup> Man.Year	2014	إسته الصنغ
		I			
- الماكينة	Engine	Gear - الجير		Chassis - الشاصي	
Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت	Gear changes and turbine check	تشييك على تبديلات الجير + التوريين	Rear chassis (left) Head Dent/Repair	طعج/تعديل راس شاصي خلفي يسار
Timing chain and oil	تشييك على جنزير الصدر +		555	Rear chassis (Right)	ً ر طعج/تعديل راس شاصىي خلفي
pump check	مضخة الزيت			Head Dent/Repair	يمين
				Rock hit.	ضرب حصا
M - الميكانيك	echanichs	- النظري	Visual	ا <b>- اخ</b> ری	Others
Repair Suspension				Silencer (exhaust)	
System.	تصليح نظام التعليق	Back light crack	كسر في الضوء الخلفي	check	تشيك على السيلنسر (الشكمان)
Engine belt and					
bearings replacement.	تبديل سير الماكينة + الدر بنحات	Front light crack	كسر في الضوء الامامي		
Gear mount			و ي د٠٠ ي		
replacement.	تبديل كراسي جير				
Engine mount					
replacement.	تبدیل کر اسی ماکینة				
Slight gearbox oil					
leak.	تهریب زیت جیر خفیف				
Gear service	سيرفيس جير	i			
Engine service Brake service	سير فيس ماكينة				
General electrical	سیر فیس بریك				
check	تشييك على الكهرباء العامة				

ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car						
	+ صبغ جنب يمين يسار +صدام امامي خلفي					
	شروط تقديم طلب استرجاع المركبة					

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه - 3

. وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي -1

. وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2 . وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

# The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

## 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report. Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

### ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي تخلى شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة . يتم توفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية . ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير