تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-7950	Car Motors رقم الملصق	دروف	علامة المركبة				
Chassis Number	WF0BC2MB0GLB43305	Car brand رقم الشاسيه	سكوف	فئة المركبة				
Milage	188,555.00	Man.Year ^{נונ} שטו	2016	سنة الصنع				

- الماكينة	Engine	- الجير	Gear	- الشاصي	Chassis
Check Engine Light.		Shock on Shifting.		No issues	لا يوجد ملاحظات
Timing chain and oil	تشييك على جنزير الصدر +		تشييك على تبديلات الجير +	. 10 .000.00	. 5
pump check	مضخة الزيت	turbine check	التوربين		
Misfire in engine.	.تقطيعة/خلل في المحرك				
M - الميكانيك	lechanichs	- النظري	Visual) - اخرى	Others
Repair Suspension				Silencer (exhaust)	
System.	تصليح نظام التعليق	Back light crack	كسر في الضوء الخلفي	check	تشيك على السيلنسر (الشكمان)
Check tire & Wheel	: t				
alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية				
Gear mount replacement.	تبدیل کر اسي جير				
Engine mount	بدین در سي جیر				
replacement.	تبديل كراسي ماكينة				
Coolant and					
temperature hoses					
check.	تشييك هوزات الماء + الحرارة				
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف				
Gear service	سير فيس جير				
Engine service	سيرفيس ماكينة				
Brake service	سير فيس بريك				
General electrical					
check	تشييك على الكهرباء العامة				
	!				
	<u> </u>				
	Note	s Palated to the	ات تخص المركبة - Car	ملاحظ	

Painting the right front door + left rear fender + front and rear bumper

صبغ باب امامي يمين +رفرف خلفي يسار +صدام امامي خلفي

Terms for submitting a vehicle retrieval request

لمروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

. احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 بتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يتُم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا عير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3

. وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي - 1 . وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه - 2

. وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه - 3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى الطم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاتي .تخلى شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استتاذا إلى موافقة البانع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية .ويعتبر البانع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير