تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-7908	Car Motors رقم الملصق	Kia	علامة المركبة				
Chassis Number	kNAB25127NT888555	Car brand رقم الشاسيه	Picanto	فنة المركبة				
Milage	65,512.00	Man.Year ^{בוב} שטו	2022	سنة الصنع				

Milage					
	65,512.00	ادعلا	Man.Year	2022	ننة الصنع
	Engine	- الجير	Gear	- الشاصي	Chassis
Timing chain and oil	تشييك على جنزير الصدر +			Front chassis (left)	لمعج/تعديل راس شاصىي
pump check	مضخة الزيت	No issues	لا يوجد ملاحظات	Head Dent/Repair	امي يسار لعج/تعديل راس شاصي خلفي
				Rear chassis (left)	لعج/تعدیل ر اس شاصی خلفی
				Head Dent/Repair	يار يو و ي ي
	 				·
	!				
	<u>.</u>				
	<u> </u>				
	1				
	!				
	lechanichs	- النظري			Others
Gear service	سیر فیس جیر	Back light crack	كسر في الضوء الخلفي	No Issues	يوجد ملاحظات
Engine service	سيرفيس ماكينة				
Brake service	سيرفيس بريك				
	.5.0.3				
					-
	}				
	÷				
	<u> </u>				
	Note	es Related to the	ات تخص المركبة - Car	ملاحظ	
					سغ البانة +باب الشنطة +صدام
Dantry paint : trust	acor + mont and rear	Dumper		اهاهي هنعي	يبتع الثات خثث اسسب خصاء
Pantry paint + trunk					
Pantry paint + trunk					
Pantry paint + trunk					
Pantry paint + trunk					
Pantry paint + trunk					

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

هيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط و لا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاني .تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استتاذا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هذا لأغراض توضيحية .ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير