تقرير المركبة							
Car Sticker	Y-7911	Car Motors رقم الملصق	يڭوزس	علامة المركبة			
Chassis Number	Js3jb43v084304402	Car brand رقم الشاسيه	ينميج	فنة المركبة			
Milage	150,519.00	Man.Year ^{בונ} שטו	2008	سنة الصنع			

Milage	150,519.00	ادعل	≟Man.Year	2008	سنة الصنع
7: a t	For all the	- 11	C	.1 *11	Characia
- الماكينة		- الجير	Gear	,	Chassis
Timing chain and oil pump check		Gear clutch check.	تشييك كلتش الجير	Front chassis (left) Dent/Repair	طعج/تعديل شاصي امامي يسار
				Front chassis (right) Dent/Repair	طعج/تعديل شاصىي امامي يمين
				Rock hit.	ضرب حصا
				Chassis not inspected due to gar	فحص الشاصي غير دقيق لوجود جار
M - الميكانيك	echanichs	- النظري	Visual	- ا خ ری	Others
Repair Suspension System.	·····	Front windshield	كسر في الزجاج الامامي	Battery and	تشييك البطارية والدينامو
Check tire & Wheel alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية	Back light crack	كسر في الضوء الخلفي	Four-wheel-drive	تشيك على الدبل
Engine belt and bearings replacement.	تبديل سير الماكينة + البرينجات			Silencer (exhaust) check	تشيك على السيلنسر (الشكمان)
Gear mount replacement.	تبدیل کر اسي جیر				
Engine mount					
replacement.	تبديل كراسي ماكينة				
Slight gearbox oil leak.	تهریب زیت جیر خفیف				
Gear service	سير فيس جير				
Engine service	سير فيس ماكينة	i			
Brake service	سیرفیس بریك				

Notes Related to the Car - ملاحظات تخص المركبة				
Full dye +	+ صبغ كامل			
Terms for submitting a vehicle retrieval request	شروط تقديم طلب استرجاع المركبة			

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الألماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يتُم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3

. وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجراء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي -1

. وجود عطل رنيسي في المُحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2 . وجود عطل رنيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report. Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاتي .تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استتاذًا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية .ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير