تقرير المركبة							
Car Sticker	Y-8030	Car Motors رقم الملصق	H0NDA	علامة المركبة			
Chassis Number	1HGCV1F39LA800726	Car brand رقم الشاسيه	ACCORD	فنة المركبة			
Milage	96,834.00	Man.Year <sup>נוב</sup> שטו	2020	سنة الصنع			

Chassis Number	1HGCV1F39LA800/26	رقم الشاسية	Car brand	ACCORD	ه المركبه
Milage	96,834.00	دعلا	Man.Year <sup>دا</sup>	2020	لة الصنع
- الماكنية	· Engine	- الحد	- Gear	- الشاصي	Chassis
	تشبيك على جنزير الصدر +	<i>J.</i> .	- Cour	Front chassis (Right)	
oump check		No issues	۷ به در ملاحظات	Head Dent/Repair	عج <i>العدين راس ساطني</i> مي يمين
	مصحت الريث	110 155005	، پرجد محرحصت		مي يمين
				Rock hit.	رب حصا
	<u> </u>			!	<u>:</u>
					<u> </u>
		i			
				İ	
				<u> </u>	
N - الميكانيك	lechanichs	- النظري	· Visual	ا ـ اخد ی	Others
	iceriamens	'—ري	Visual	۰ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ	Others
Repair Suspension	تدارد نظال التعارق	No Issues	لا يوجد ملاحظات	No lecues	يوجد ملاحظات
System.	تصليح نظام التعليق		ړ پوجد محمصت	INO ISSUES	وجد مرحصت
Gear service	سیر فیس جیر				
ngine service	سيرفيس ماكينة				
	ļ				
	-				
	-				
	-				
					<u> </u>
				ļ	
	Note	es Related to the	ات تخص المركبة - Car		
ainting the pane +	right side + trunk door	+ front and rear	رف امامي يسار	شنطة +صدام امامي خلفي +رفم	بغ البانة +جنب يمين +باب اا
			i contract of the contract of		
	ender				
	ender				
	ender				
oumper + front left f	ender				

## The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

## 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

## ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاني .تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استتاذا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هذا لأغراض توضيحية .ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير