


Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	8816	رقم الملصق	Vehicle type	Toyota	نوع المركبة
Chassis Number	6T1BF9FKOGX593395	رقم الشاسيه	Car Color	Turquoise	لون المركبة
Milage	428722	العداد	Car Plate	5564	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري		
Scratches On Paint			خدوش على الصبغ	
Automatic Gear			الجير اوتوماتيك	

Notes	تاظح الم