




Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينه والجير		
Car Sticker	8815	رقم الملصق	Vehicle type	Toyota	نوع المركبة
Chassis Number	6T1BF9FK9GX619413	رقم الشاسيه	Car Color	Turquoise	لون المركبة
Milage	492792	العداد	Car Plate	5529	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Broken Bumper front	 	كسرفى صدام الامامى	
Fading On Paint		بهتان على الصيغ	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
Automatic Gear		الجير اتوماتيك	
Change Tires	  	تبديل التواير	

Notes	تاظحالم