تقرير المركبة							
Car Sticker	Y-8064	Car Motors رقم الملصق	يادنوه	علامة المركبة			
Chassis Number	KM8R44HE1U160142	Car brand رقم الشاسيه	دياسالب	فئة المركبة			
Milage	57,590.00	Man.Year ^{בונ} שטו	2020	سنة الصنع			

Chassis Number	KM8R44HE1U160142	رقم الشاسيه	Car brand	دياسالب	نئة المركبة
Milage	57,590.00	ادعلا	Man.Year	2020	سنة الصنع
- الماكينة		- الجير		- الشاصي	Chassis
lo Issues	لا يوجد ملاحظات	No issues	لا يوجد ملاحظات	No issues	(يوجد ملاحظات
		! !			
M - الميكانيك	echanichs	- النظري	Visual	- اخرى	Others
Check Suspenssion System.	تشيك نظام التعليق	No Issues	لا يوجد ملاحظات	No Issues	يوجد ملاحظات
Slight engine oil leak.		{	، یوجد مارکندات	110 155065	پوجد مرحدی
Gear service	تهریب زیت ماکینهٔ خفیف سیرفیس جیر				
Engine service	سير فيس ماكينة				
ingine service					
	<u></u>				
	N. d			* N	
			ات تخص المركبة - Car		
				بصداه امام .	صبغ البانة +رفرف امامي يمين
Pane paint + right fro	ont fender + front bun	nper		- حد ام الحالي	
Pane paint + right fro	ont fender + front bun	nper		٢٠٠٠ المحتي	
Pane paint + right fro	ont fender + front bun	nper		<u></u>	
Pane paint + right fro	ont fender + front bun	nper		٣ م الحقق	

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط و لا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي .تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استئذا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية .ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير