تقرير المركبة							
Car Sticker	Y-8088	Car Motors رقم الملصق	GMC	علامة المركبة			
Chassis Number	3GTP19EH2EG197657	Car brand رقم الشاسيه	Sierra 1500	فئة المركبة			
Milage	288,120.00	Man.Year <sup>בונ</sup> שטו	2014	سنة الصنع			

Milage	288,120.00		<sup>2</sup> Man.Year	2014	سنة الصنغ
_ الملكينة	Engine	Gear - الجير		- الشاصي	Chassis
Check oil Lefters	تشییك لفترات الزیت		لا يوجد ملاحظات	·····	خارب حصا
Timing chain and oil	تشییك على جنزیر الصدر +	NO ISSUES	ړ يوجد محرحصت	NOCK IIIL.	صرب حصا
pump check	سیب علی جبریر الصدر ب مضخة الزیت			Rust on the Chassis	حلا اسفل السيارة
-!!					
M - الميكانيك	lechanichs	- النظري	Visual	) - ا <b>خ</b> ری	Others
Repair Suspension					
System.	تصليح نظام التعليق	Back light crack	كسر في الضوء الخلفي	No Issues	لا يوجد ملاحظات
Engine belt and					
bearings	تبديل سير الماكينة +				
replacement.	البرينجات				
Engine mount replacement.	تبديل كراسي ماكينة				
Coolant and	بىين در،سى مەنىيە-				
temperature hoses					
check.	تشييك هوزات الماء + الحرارة				
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف				
Gear service	سيرفيس جير				
Engine service	سير فيس ماكينة				
Brake service	سيرفيس بريك				
General electrical					
check	تشييك على الكهرباء العامة				
	Note	es Related to the	ات تخص المركبة - Car	ملاحظ	

1

Front bumper paint + the rest of the paint is faded	صبغ صدام امامي +باقي الصبغ باهت

# Terms for submitting a vehicle retrieval request

## سروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

ر برا المركبة من مركز نا المعتمد فقط (الدولي الإلماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3

. . چود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثّل راس الشّاصي او جسور الشاصي - 1 . وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه - 2 . وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه - 3

#### The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

### 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.
The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.
Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

#### ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى الطم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاتي .تخلى شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استتاذا إلى موافقة البانع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية .ويعتبر البانع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير