تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-8041	Car Motors رقم الملصق	toyota	علامة المركبة				
Chassis Number	4T1BK1EB2EU078357	Car brand رقم الشاسيه	avalon	فئة المركبة				
Milage	135,314.00	Man.Year <sup>בונ</sup> שטו	2014	سنة الصنع				

ivilage				2014	
_ الماكنة	Engine	- 11 - 11	Gear	- الشاصي	Chassis
	تشبيك على جنزير الصدر +	۔ ہمبیر No issues		Front chassis (left) Dent/Repair	طعج/تعدیل شاصي امامي یسار طعج/تعدیل راس شاصي
pap ccox				Front chassis (Right)	ے۔ طعج/تعدیل ر اس شاصبی
				Head Dent/Repair	امامي يمين
M - الميكانيك	echanichs	- النظري	Visual	) - ا <b>خ</b> ری	Others
Check Suspenssion					
System.	تشيك نظام التعليق	No Issues	لا يوجد ملاحظات	No Issues	لا يوجد ملاحظات
Engine belt and					
bearings	تبديل سير الماكينة +				
replacement.	البرينجات				
Gear mount replacement.	تردا کی ا				
Engine mount	تبدیل کر اسی جیر				
replacement.	تبديل كراسي ماكينة				
Gear service	سيرفيس جير	,			
Engine service	سير فيس ماكينة				
9					
				tr. N	
	Note	es Related to the	ات تخص المركبة - Car	ملاحظ	

Painting the pan + front fender, right, left + rear right fender + front and rear bumper

صبغ البانة +رفرف امامي يمين يسار +رفرف خلفي يمين +صدام امامي خلفي

## Terms for submitting a vehicle retrieval request

## سروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

. احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 بتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يتُم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا عير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3

. وجُود صَرر في الشاصي (لا يُشمَلُ اي اجَزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثّل راس الشّاصي او جَسُور الشّاصي - 1 . وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه - 2

. وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

## The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).
- 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

## هىونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاتي ـ تخلى شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة ـ يتم توفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة الباتع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية ـ ويعتبر الباتع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير