تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-8035	Car Motors رقم الملصق	చిడ్డు	علامة المركبة				
Chassis Number	KNDPN3AC9L7764726	Car brand رقم الشاسيه	جاتروبسا	فئة المركبة				
Milage	44,423.00	Man.Year ^{בוב} שטו	2020	سنة الصنع				

	Engine		Gear		Chassis
Timing chain and oil pump check	تشييك على جنزير الصدر + مضخة الزيت	Gear changes and turbine check	تشييك على تبديلات الجير + التوربين	Front chassis (left) Dent/Repair	طعج/تعديل شاصي امامي سار
				Rear chassis (left) Head Dent/Repair	طعج/تعديل راس شاصي خلفي سار
				Rear chassis (Right) Head Dent/Repair	طعج/تعديل راس شاصي خلفي مين
			!	Rock hit.	نىرب حصا
M - المدكانيات	lechanichs	۔ انظر م	· Visual	ا - اخ ری	Others
Check Suspenssion	Certamens	٬ـــــري	4	Silencer (exhaust)	Others
System.	تشيك نظام التعليق		لا يوجد ملاحظات	check	شيك على السيلنسر (الشكمان)
Engine service	سيرفيس ماكينة				
General electrical check	تشييك على الكهرباء العامة				
			!		
	†				
	<u> </u>				

l

Painting the left front fender + left rear fender + trunk door + front and rear bumper

صبغ رفرف امامي يسار +رفرف خلفي يسار +باب الشنطة +صدام امامي خلفي

Terms for submitting a vehicle retrieval request

شروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

. احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 بتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يتُم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا عير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3

. وجُود صَرر في الشاصي (لا يُشمَلُ اي اجَزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثّل راس الشّاصي او جَسُور الشّاصي - 1 . وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه - 2

. وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

report.

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.
The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.
Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above

ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاني .تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استتاذا إلى موافقة البانع ويتم إرفاقه هذا لأغراض توضيحية .ويعتبر البانع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير