		تقرير المركبة		
Car Sticker	Y-8063	Car Motors رقم الملصق	Kia	علامة المركبة
Chassis Number	MZBFB8144PN318195	Car brand رقم الشاسيه	Sonet	فئة المركبة
Milage	22,490.00	Man.Year ^{בונ} שטו	2023	سنة الصنع

Milage — الماكينة Engi No Issues — الميكانيك — Mecha Airbag check	لا يوجد ملاحظات	- الجير No issues - النظري	لا يوجد ملاحظات	عدري عالماصي Front chassis (left) Head Dent/Repair Front chassis (Right) Head Dent/Repair المامية الم	لعج/تعدیل راس شاصی امی یسار لعج/تعدیل راس شاصی امی یمین
No Issues	لا پوجد ملاحظات	No issues - انظري	لا يوجد ملاحظات	Front chassis (left) Head Dent/Repair Front chassis (Right) Head Dent/Repair	لعج/تعدیل راس شاصی امی یسار لعج/تعدیل راس شاصی امی یمین
No Issues - A Label of the la	لا پوجد ملاحظات	No issues - انظري	لا يوجد ملاحظات	Front chassis (left) Head Dent/Repair Front chassis (Right) Head Dent/Repair	عج/تعدیل راس شاصی امی پسار عج/تعدیل راس شاصی امی پمین
No Issues	لا پوجد ملاحظات	No issues - انظري	لا يوجد ملاحظات	Front chassis (left) Head Dent/Repair Front chassis (Right) Head Dent/Repair	عج/تعدیل راس شاصی امی پسار عج/تعدیل راس شاصی امی پمین
المیکانیك – Mecha	ınichs	- انظري	لا يوجد ملاحظات	Head Dent/Repair Front chassis (Right) Head Dent/Repair	امي يسار عج/تعديل راس شاصي امي يمين
الميكانيك – Mecha	ınichs	- انظري	Visual	Front chassis (Right) Head Dent/Repair	عج/تعدیل راس شاصی می بمین می بمین کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد
			Visual	Head Dent/Repair	امي يمين Others
			Visual) - اخرى	Others
					,
					,
					,
					,
					,
					,
					,
					,
					,
					,
					,
					,
					,
					,
					,
					,
					,
					,
	ـــــ حي تورين	100 155005		10 153005	
					:
					<u> </u>
					<u> </u>
		; :			
				10 N	
			ات تخص المركبة - Car		
Painting of the pan + right	t and left side + f	ront and rear		-صدام امامي خلفي	بغ البانة +جنب يمين يسار +
bumper					
Terms for submitting a v					

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط و لا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي .تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استتاذا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية .ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير