تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-8094	Car Motors رقم الملصق	LEXUS	علامة المركبة				
Chassis Number	JTJHY00W694032308	Car brand رقم الشاسيه	LX570	فئة المركبة				
Milage	227,001.00	Man.Yearدادعل	2009	سنة الصنع				

- الماكينة	Engino	unt!	Gear	- الشاصى	Chassis
- العاديث	Engine		,	,	
Slight smoke	دخان بسبط	Gear changes and turbine check	تشييك على تبديلات الجير + التور بين	Front chassis (left) Head Dent/Repair	طعج/تعديل راس شاصي امامي يسار
				Front chassis (Right)	
Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت			Head Dent/Repair	امامي يمين امامي يمين
Timing chain and oil	تشييك على جنزير الصدر +				<del>-</del>
pump check	مضخة الزيت مضخة الزيت			Rock hit.	ضرب حصا
				Rust on the Chassis	حلا اسفل السيارة
				Rust on the Chassis	حد اسعل السيارة
Me - الميكانيك	echanichs	- النظري	Visual	) - ا <b>ذ</b> ری	Others
Repair Suspension		پې د		Four-wheel-drive	
System.	تصابح نظاه التعابق	Back light crack	كسر في الضوء الخلفي		تشيك على الدبل
Check tire & Wheel	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	Dack light crack	ـــر ـي ــــرء ـــي	Silencer (exhaust)	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية			check	تشيك على السيلنسر (الشكمان)
Engine belt and					, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
bearings	تبديل سير الماكينة +				
replacement.	البرينجات				
Gear mount					
replacement.	تبديل كراسي جير				
Engine mount					
replacement.	تبديل كراسي ماكينة				
Rear differential	·······				
mount replacement.	تبديل كرسي دفرنش خلفي				
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف				
Slight gearbox oil					
leak.	تهریب زیت جیر خفیف				
Slight differential oil					
leak	تهریب زیت دفرنش خفیف				
Leakage from	تهریب زیت من مجموعة				
steering box	الستيرنج				
Gear service	سیر فیس جیر				
Engine service	سیر فیس ماکینة				
Brake service	سیر فیس بریك				
	سیرفیس بریت				
General electrical check	تشييك على الكهرباء العامة				
CHECK	لسييك على المهرب، العام-				
		<u> </u>			
į		, 4	1	L	

Notes Related to the Car - ملاحظات تخص المركبة						
	[					

Painting the pan + front fender, right and left + front and rear bumpers. The rest of the dye is faded

صبغ البانة +رفرف امامي يمين يسار +صدام امامي خلفي. باقى الصبغ باهت

# Terms for submitting a vehicle retrieval request

# شروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1

يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2 يتُم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه - 3

.وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي -1

.وجود عطل رئيسي في المُحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2

وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التَّقرير أعلاه -3

## The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

#### 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges. The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report. Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

## ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائى تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة . ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر أو لم يُذكر في هذا التقرير