

# INTERNATIONAL GERMAN



# الدولي الألماني

فحص بالكمبيوتر \* اصلاح مكيفات السيارات \* اصلاح كهرباء السيارات  
فحص وصيانة السيارات

نوع السيارة : لكزس - ابيض  
رقم اللوحة : 434990  
موديل السيارة : 2020

نوع الفحص : شاصي ماكينه جبر  
وقت الفحص : 02:45  
تاريخ الفحص : 2024-07-15

## ملاحظات عامة على السيارة

1 تم تبديل الباتنه

2 خدوش وطعجات بالبودي + الزجاج الامامي

3 تعديل في الواجهة الاماميه

4 تعديل وطعج راس شاصي اماسي

5 تم رش الشاصي صيغ (لم يتم فحص الشاصي بنقه)

6 طعج في الشاصي الامامي بسيط

7 حلا وطعجات اسفل السيارة اثر حصا

8 تبديل كاسكيت سدر ماكينه / تبديل كلتش المروحه

9 تم فك كرنكيس الجبر / تشييك على سيستم الابرياج

10 تبديل جاتبينات اماسي / تبديل بوشات انزعه خلفي

11 كسر في الدوسات بسيط / تشييك على التواير

12 سيرفس للماكينه و سيرفس للجبر

13 تشييك جنزير الصدر + طرومبه زيت ماكينه و جبر



1 الرقرف الاماسي يمين و يسار

2 الباتنه + الدوسات

3 الصدام الاماسي

4 نصف الصدام الخلفي

فحص  
الصيغ

قوة الماكينه: 87 %

شركة ذات مسؤليه محدوده ذمهم

توقيع العميل

يتم فحص السيارة كالاتي

- المحرك على الكمبيوتر - الشاصي نظرياً - الجيرمن القيادة
- المحل غير مسؤول عن أي أضرار خاصة داخل السيارة قد تفقد أثناء الفحص أو التصليح
- لا يوجد أي ضمان على السيارة بعد الفحص.
- فحص الصيغ بناء على طلب العميل