

INTERNATIONAL GERMAN



الدولي الألماني

فحص بالكمبروتر * اصلاح مكيفات السيارات * اصلاح كهرباء السيارات

نوع السيارة : بنتلي / علبي

رقم اللوحة : 98053

موديل السيارة : 2013

نوع الفحص : شاصي ماكينه جير

وقت الفحص : 04:55

تاريخ الفحص : 2024-07-22

ملاحظات عامة على السيارة

- 1 dent / scratches out side body + wheel rim scratches الرنجات و طعجات اسفل السيارة اثر مطبات
- 2 under neath dent by humps طعجات اسفل السيارة اثر مطبات
- 3 lower cover brocken + front bumper كسر كفات سفليه + الصدام الامامي
- 4 hood bolts open before + body not clear صيغ البودي باهت + تم فك براغي الباته
- 5 check radiator + hose + water box تشييك الرديتير + هوزات + علبة الماء
- 6 change front suspension bushing تبديل بوشات مقصات اماميه
- 7 Body parts repaired + check tyers تعديل اجزاء من البودي + تشييك توابر
- 8 cutting air filter hose قطع هوز فلتر الهواء
- 9 change rear engine oil seal تبديل صوفة ماكينه خلفيه
- 10 engine / gear service سيرفيس ماكينه وسيرفيس جير
- 11 check engine for overheating تشييك سيستم الحراره

1 front right fender رفراف اعلى يمين

فحص
الصيغ

% 87

قوة الماكينة:

2 front left fender 1/4 ربع رفراف اعلى يسار

3 front bumper الصدام الامامي

4 front grill الشبكه



شركة ذات مسؤولية محدوده ذ.م.ج

توقيع العميل

يتم فحص السيارة كالاتي

- المحرك على الكمبروتر - الشاصي نظريا - الجير عن القيادة
- المحل غير مسؤول عن أي أعراض خاصة داخل السيارة قد تفقد أثناء الفحص أو التصليح
- لا يوجد أي ضمان على السيارة بعد الفحص.
- فحص الصيغ بناء على طلب العميل

تليفون : ١٩٦٦٦٥٣٤, ٣٣٦٦٣٦٦٦ - ص.ب : ١٩٦٥٤ - بريد الكتروني : wchecking@yahoo.com - P.O. Box : 19654, Doha - Qatar - Tel : 66666534, 33663661

شارع سلوى بجوار اشارات اللغانم وعين خالد