تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-8127	Car Motors رقم الملصق	Luxus	علامة المركبة				
Chassis Number	Jtjhy00w2d4112925	Car brand رقم الشاسيه	lx570	فئة المركبة				
Milage	312,650.00	Man.Year <sup>בוב</sup> שטו	2013	سنة الصنع				

мпаде	312,050.00	'-ےن'	-Man.rear	2013	
- الماكينة	Engine	ـ الحد	Gear	- الشاص	Chassis
	Liigiile	Gear changes and	تشبيك على تبديلات الجير +	,	طعج/تعديل شاصي امامي
Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت			Dent/Repair	صعج <i>(تعدین شاصتي المامي</i> یسار
Engine roughness	خشونة في الماكينة			Front chassis (right) Dent/Repair	طعج/تعديل شاصىي امامي يمين
Timing chain and oil				!	
pump check	مضخة الزيت			Rock hit.	ضرب حصا
				Rust on the Chassis	حلا اسفل السيارة
				Chassis not	فحص الشاصي غير دقيق
				inspected due to gar	لوجود جار
M - الميكانيك	echanichs	- النظري	Visual	- اخرى - اخرى	Others
Repair Suspension				Four-wheel-drive	
System.	تصليح نظام التعليق	No Issues	لا يوجد ملاحظات	check	تشيك على الدبل
Check tire & Wheel				Silencer (exhaust)	() cato it to to day
alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية			check	تشيك على السيلنسر (الشكمان)
Engine mount replacement.	تبديل كراسي ماكينة				
Front differential					
mount replacement.	تبديل كرسي دفرنش امامي				
Rear differential	de se e de la				
mount replacement.	تبديل كرسي دفرنش خلفي				
Slight engine oil leak. Slight gearbox oil	تهريب زيت ماكينة خفيف				
leak.	تهریب زیت جیر خفیف				
Slight differential oil					
leak	تهریب زیت دفرنش خفیف				
Leakage from steering box	تهريب زيت من مجموعة الستيرنج				
Gear service	سیر فیس جیر				
Engine service	سيرفيس ماكينة				
Brake service	سير فيس بريك				
General electrical					
check	تشييك على الكهرباء العامة				
		!		i .	i

# Notes Related to the Car - ملاحظات تخص المركبة

Pane dye + front fender right left + front door left + rear fender right left + trunk door + front rear bumper

صبغ البانة +رفرف امامي يمين يسار +باب امامي يسار +رفرف خلفي يمين يسار +باب الشنطة +صدام امامي خلفي

#### Terms for submitting a vehicle retrieval request

### لمروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1

يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2 يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3

.وجُود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجّزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مّثل راس الشاصي او جسّور الشاصي -1

. وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من النحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2

.وجود عطل رئيسيّ فيّ ناقل الحركة يمنع المركبة من التحركّ في الطرقات بشكل طبيّعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

#### The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

#### 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report. Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

## ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاني .تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استتاذا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية .ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير