تقرير المركبة							
Car Sticker	Y-8134	Car Motors رقم الملصق	BORGWARD	علامة المركبة			
Chassis Number	LXVJ2GFCXKA001061	Car brand رقم الشاسيه	BX5	فئة المركبة			
Milage	284,600.00	Man.Year ^{בוב} שטו	2019	سنة الصنع			

Milage	284,600.00	ادعل	¹ Man.Year	2019	سه الصنع
الدائدة	Engino	Gear - الجير			Chassis
- الماكيب	Engine			- الساصي	Chassis
Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت	Gear changes and turbine check	تشييك على تبديلات الجير + التوربين	Rock hit.	ضرب حصا
Engine roughness	خشونة في الماكينة				
Timing chain and oil	تشييك على جنزير الصدر +				
pump check	مضخة الزيت				
				 	
M - الميكانيك	echanichs	- النظري	Visual		Others
Repair Suspension	e tell the te	D 11:11		Air conditioning	
System.	تصليح نظام التغليق	Back light crack	كسر في الضوء الخلفي	,	نيك على المكيف
Check tire & Wheel alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية			Silencer (exhaust) check	شيك على السيلنسر (الشكمان)
Engine belt and	منتس توہیر وسی میرہپ			CHECK	ي حق سيسر (سدد)
bearings	تبديل سير الماكينة +				
replacement.	البرينجات				
Gear mount					
replacement.	تبدیل کر اسی جیر				
Engine mount					
replacement.	تبديل كراسي ماكينة				
Coolant and					
temperature hoses check.	تشييك هوزات الماء + الحرارة				
Slight engine oil leak.					
Slight gearbox oil					
leak.	تهریب زیت جیر خفیف				
Gear service	سيرفيس جير				
Engine service	سير فيس ماكينة				
Brake service	سير فيس بريك				
General electrical					
check	تشييك على الكهرباء العامة				

ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car

Painting the front door, right and left, and the front and rear bumpers

صبغ باب امامي يمين ويسار +صدام امامي خلفي

Terms for submitting a vehicle retrieval request

سروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1

يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2 يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3

وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجّز اء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جُسور الشاصي -1

. وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2

وجود عطل رئيسيّ في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيّعي ما لم يتم ذكرة في التقرير أعلاه -3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).
- 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط و لا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاتي . تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة . يتم توفير هذا التقرير استناذا إلى موافقة الباتع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية . ويعتبر الباتع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير