تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-8159	Car Motors رقم الملصق	ناسين	علامة المركبة				
Chassis Number	JN8AY2N9F9119035	Car brand رقم الشاسيه	لورتاب	فئة المركبة				
Milage	55,450.00	Man.Year <sup>בוב</sup> שטו	2015	سنة الصنع				

Milage	55,450.00	ادعلا	<sup>1</sup> Man.Year	2015	إسنة الصنع
		I			
Engine - الماكينة		- Gear الجير		Chassis - الشاصي	
Timing chain and oil pump check	تشييك على جنزير الصدر + مضخة الزيت	Gear changes and turbine check		Front chassis (Right) Head Dent/Repair	طعج/تعديل راس شاصىي امامي يمين
				Rock hit.	ضرب حصا
				Rust on the Chassis	حلا اسفل السيارة
d no trans		t• •••	\	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	24
M - الميكانيك	echanichs	- النظري	Visual	) - اخرى	Others
Repair Suspension System.	تصليح نظام التعليق	No Issues	لا يوجد ملاحظات	Steering joints check	تشيك على الجمبينات البانة
Check tire & Wheel					
alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية				
Engine belt and					
bearings replacement.	تبديل سير الماكينة + البرينجات				
Engine mount					
replacement.	تبديل كراسي ماكينة				
Rear differential					
mount replacement.	تبدیل کر سي دفر نش خلفي	ζ			
Slight engine oil leak.	<u>.</u>				
Gear service	سير فيس جير				
Engine service	سير فيس ماكينة	<i>{</i>			
Brake service	سير فيس بريك				
General electrical					
check	تشييك على الكهرباء العامة	<u> </u>			
		(	1	ļ	

l

# ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car

Full paint except left doors + left front fender Check the electric switch of the windows Check on power steering صيغ كامل عدا أبواب يسار +رفرف امامي يسار تشيك سوتش الكهرباء النوافذ تشيك على بور ستيرنغ

### Terms for submitting a vehicle retrieval request

#### نروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الألماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يتُم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3

. وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي -1

. وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2 . وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

# The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

#### 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report. Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

#### ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاتي .تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استتاذًا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية .ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير