تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-8141	Car Motors رقم الملصق	Ford	علامة المركبة				
Chassis Number	MAJFKBFZ8LTK67742	Car brand رقم الشاسيه	Figo	فئة المركبة				
Milage	165,061.00	Man.Year ^{בוג} שטו	2020	سنة الصنع				

Milage	165,061.00	.علا	Man.Year^	2020	سنة الصنع
- الماكينة	Engine	الجير	- Gear	- الشاصي	Chassis
Timing chain and oil				Rear chassis (left)	طعج/تعديل راس شاصىي خلفي
pump check	مضخة الزيت	Shock on Shifting.	دقة على الجير	Head Dent/Repair	يسار
Misfire in engine.	.تقطيعة/خلل في المحرك	Gear changes and turbine check	تشييك على تبديلات الجير + التوربين	Rear chassis (Right) Head Dent/Repair	طعج/تعديل راس شاصىي خلفي يمين
				Middle Chassis Dent/Repair	طعج/تعديل وسط الشاصىي
M - الميكانيك	Mechanichs - الميكانيك		- Visual	- اخرى	Others
Check Suspenssion System.	تشيك نظام التعليق	Back light crack	كسر في الضوء الخلفي	No Issues	لا يوجد ملاحظات
Check tire & Wheel					
alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية				
Engine belt and bearings	تبديل سير الماكينة +				
replacement. Gear mount	البرينجات				
replacement.	تبدیل کر اسي جیر				
Engine mount replacement.	تبدیل کر اسي ماکینة				
Engine fan replacement.	تبديل مروحة الماكينة				
Gear service	سير فيس جير				
Engine service	سيرفيس ماكينة	·			
Brake service	سير فيس بريك				
į		!		:	;

ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car

Paint right side + left rear door + left rear fender + trunk door + front and rear bumper

صبغ جنب يمين +باب خلفي يسار +رفرف خلفي يسار +باب الشنطة +صدام امامي خلفي

Terms for submitting a vehicle retrieval request

سروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

. احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الألماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1 يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2

يتُم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3

وجُود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجّزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جُسور الشاصي -1

. وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2 . وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report. Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاتي .تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استتاذًا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية .ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير