تقرير المركبة								
Car Sticker	Y-8124	Car Motors رقم الملصق	Hyundai	علامة المركبة				
Chassis Number	Kmhsu81E2fu393633	Car brand رقم الشاسيه	Santafi	فئة المركبة				
Milage	138,628.00	Man.Year ^{בוג} שטו	2015	سنة الصنع				

Milage	138,628.00	ادعلا	¹ Man.Year	2015	بنه الصنغ
	Engino	Gear - الجير		Chassis - الشاصي	
- الماكينة	Engine	- الجير	,	,	,
Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت	Shock on Shifting.		Front chassis (left) Head Dent/Repair	طعج/تعديل راس شاصي مامي يسار
Engine roughness	خشو نة في الماكينة	Gear changes and turbine check	تشييك على تبديلات الجير + التوريين	Front chassis (Right) Head Dent/Repair	طعج/تعديل راس شاصي مامي يمين
Timing chain and oil	.	i	0,55		
pump check		Differential noise	ونة في الديفرنش		
					
M - الميكانيك	echanichs	- النظري	Visual	,	Others
Repair Suspension	e tetu ito it e	N. I	atti N	Air conditioning	
System.	تصليح نظام التعليق	No issues	لا يوجد ملاحظات	}	شيك على المكيف
Check tire & Wheel alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية			Silencer (exhaust) check	شيك على السيلنسر (الشكمان)
Engine belt and					, , , , , , ,
bearings	تبديل سير الماكينة +				
replacement.	البرينجات				
Gear mount	161.				
replacement. Engine mount	تبدیل کر اسي جیر				
replacement.	تبديل كراسي ماكينة				
Slight engine oil leak.	,	`			
Slight gearbox oil					
leak.	تهریب زیت جیر خفیف				
Gear service	سير فيس جير				
Engine service	سيرفيس ماكينة				
Brake service	سير فيس بريك				
General electrical check	تشييك على الكهرباء العامة				
		:			
		; ;		!	!

ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car

Pane dye + front left fender + left rear fender + trunk door + front and rear bumper
Replacing tire bearings

صبغ البانة +رفرف امامي يسار +رفرف خلفي يسار +باب الشنطة +صدام امامي خلفي تنديل بديندات التماد

Terms for submitting a vehicle retrieval request

سروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (الدولي الالماني) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية -1

يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر -2 يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه -3

وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجراء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي -1

وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -2

وجود عطل رئيسيّ في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه -3

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

- 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (International German) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
- 2-The application is submitted through customer service (chat).
- 3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the abo

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

report.

ەيونت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاتي . تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة . يتم توفير هذا التقرير استناذا إلى موافقة الباتع ويتم إرفاقه هذا لأغراض توضيحية . ويعتبر الباتع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير